

- Иркутск
-
- [RuTсж.рф](#)
- [Иркутск](#)
- ул. Геологов, 18

Дом ул. Геологов, 18

4 этажное здание

- [На карте](#)
- [Панорама](#)
- [Капремонт](#)
- [Фото](#)
- [Отзывы](#)

Многоквартирный дом в Иркутске построен 60 лет назад и находится под управлением УК «Восточное управление жилищно-коммунальными системами» 7 лет с 2017 года и не является аварийным, имеет жилую площадь 1265 квадратных метра . На онлайн карте отмечено расположение дома по улице Геологов, 18, чтобы активировать карту, просто нажмите на её.

Рейтинг

1 голос

Адрес

[ул. Геологов, д. 18, Иркутск, Иркутская область](#)

Год постройки

1964

Количество этажей

4

Количество квартир

1

Жилая площадь

1265□

Кадастровый номер

информация информация

Дом признан аварийным

Нет

Управляющая компания (ТСЖ)

[УК «Восточное управление жилищно-коммунальными системами»](#) с 01-03-2017

Основная информация

Начало эксплуатации

1964

Количество подъездов

1

Площадь нежилых помещений

30.20

Площадь общего зем. участка

1 288.70

Серия и тип постройки здания

информация

Фонда кап. ремонта

На специальном счете у регионального оператора

Тип дома

Многоквартирный дом

Дополнительная информация

Конструкция

Несущие стены

Каменные, кирпичные

Площадь подвала
704.60
Тип перекрытий
Железобетонные

Инженерные системы

Количество вводов
1
Объем выгребной ямы
0.00
Тип вентиляции
Приточная вентиляция
Тип водоотведения
Центральное
Тип газоснабжения
Центральное
Водостоки
Наружные водостоки
Горячая вода
Центральное (открытая система)
Холодная вода
Центральное
Теплоснабжение
Центральное

Капитальный ремонт

Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).

Вид услуги (работы)	Год проведения	Стоимость (руб.)	Объем услуги (работы)	Ед. изм.
Разработка проектной документации	-	-	-	шт


Вид услуги (работы)	Год проведения	Стоимость (руб.)	Объем услуги (работы)	Ед. изм.
Строительный контроль	-	-	-	шт
Ремонт крыши	-	-	-	м2
Ремонт подвальных помещений	-	-	-	м2
Ремонт фасада	-	-	-	м2
Ремонт фундамента дома	-	-	-	м3
Ремонт систем водоснабжения	-	-	-	м.п
Ремонт систем теплоснабжения	-	-	-	м.п
Ремонт систем газоснабжения	-	-	-	м.п
Ремонт систем водоснабжения	-	-	-	м.п.
Ремонт систем электроснабжения	-	-	-	м.п.
Ремонт систем водоотведения	-	-	-	м.п

Фотографии дома

Ещё никто не добавил сюда фото. Вы можете это сделать первым.

Фотографии дома по адресу ул. Геологов, д. 18, Иркутск, Иркутская область можно также увидеть на [панораме](#).

Дом на карте Иркутска



- ??? ?????????
- ?????????
- [PDF](#)
- ?????

Дома рядом

- [ул. Геологов, 16](#)
Построен в 1963 году
УК «УК Приоритет»
35 метров
- [ул. Геологов, 20](#)
Построен в 1964 году
УК «УК Приоритет»
36 метров
- [ул. Геологов, 8](#)

Построен в 1962 году

УК «Восточное управление жилищно-коммунальными системами»

43 метра

- [ул. Геологов, 14](#)

Построен в 1963 году

УК «УК Приоритет»

66 метров

- [ул. Геологов, 32](#)

Построен в 1966 году

УК «Приморский»

69 метров

Отзывы о доме ул. Геологов, 18

Напишите отзыв о состоянии дома, качестве работы управляющей компании или ТСЖ, тарифах на коммунальные услуги, по капитальному ремонту. Также можете указать на ошибки и неточности в описании дома.

??? ????

Все отзывы публикуются в нашей группе vk.com/rutsj, в который Вы можете получить ответ от официальных представителей администрации города. Подпишитесь и следите за обновлениями.

?????????

ул. Геологов, 18 в Иркутске

2024 РуТсж.рф