

- Иркутск
- [RuTсж.рф](#)
- [Иркутск](#)
- ул. Геологов, 20

Дом ул. Геологов, 20

4 этажное здание

- [На карте](#)
- [Панорама](#)
- [Капремонт](#)
- [Фото](#)
- [Отзывы](#)

Многоквартирный дом в Иркутске построен 60 лет назад и находится под управлением УК «УК Приоритет» 9 лет с 2015 года и не является аварийным, имеет жилую площадь 1992 квадратных метра . На онлайн карте отмечено расположение дома по улице Геологов, 20, чтобы активировать карту, просто нажмите на её.

Рейтинг

0 голосов

Адрес

[ул. Геологов, д. 20, Иркутск, Иркутская область](#)

Год постройки

1964

Количество этажей

4

Количество квартир

48

Жилая площадь

1991.8□

Дом признан аварийным

Нет

Управляющая компания (ТСЖ)

[УК «УК Приоритет»](#) с 01-03-2015

Основная информация

Начало эксплуатации

1964

Детская площадка

Есть

Количество подъездов

3

Площадь нежилых помещений

0.00

Площадь общих помещений

200.00

Площадь общего зем. участка

0.00

Площадь парковки

0.00

Фонда кап. ремонта

На счете регионального оператора

Тип дома

Многоквартирный дом

Дополнительная информация

Конструкция

Несущие стены

Каменные, кирпичные

Площадь подвала
72.90

Тип крыши
Скатная

Тип перекрытий
Железобетонные

Фасад
Соответствует материалу стен

Тип фундамента
Ленточный

Инженерные системы

Количество вводов
1

Объем выгребной ямы
0.00

Тип вентиляции
Вытяжная вентиляция

Тип водоотведения
Центральное

Тип газоснабжения
Центральное

Водостоки
Наружные водостоки

Горячая вода
Центральное (открытая система)

Холодная вода
Центральное

Теплоснабжение
Центральное

Капитальный ремонт

Реализация региональной программы капремонта

многоквартирных домов (общее имущество).

Вид услуги (работы)	Год проведения	Стоимость (руб.)	Объем услуги (работы)	Ед. изм.
Строительный контроль	-	-	-	шт
Разработка проектной документации	-	-	-	шт
Ремонт систем водоотведения	-	-	-	м.п
Ремонт систем газоснабжения	-	-	-	м.п
Ремонт подвальных помещений	-	-	-	м2
Ремонт систем водоснабжения	-	-	-	м.п.
Ремонт фундамента дома	-	-	-	м3
Ремонт систем теплоснабжения	-	-	-	м.п
Ремонт крыши	-	-	-	м2
Ремонт систем водоснабжения	-	-	-	м.п
Ремонт фасада	-	-	-	м2
Ремонт систем электроснабжения	-	-	-	м.п.


Фотографии дома

???????? ?????

Ещё никто не добавил сюда фото. Вы можете это сделать первым.

Фотографии дома по адресу ул. Геологов, д. 20, Иркутск, Иркутская область можно также увидеть на [панораме](#).

Дом на карте Иркутска



- ??? ?????????
- ?????????
- [PDF](#)
- ?????

Дома рядом

- [ул. Геологов, 22](#)
Построен в 1964 году
УК «УК Приоритет»
36 метров
- [ул. Геологов, 18](#)
Построен в 1964 году
УК «Восточное управление жилищно-коммунальными системами»
36 метров
- [ул. Геологов, 32](#)

Построен в 1966 году
УК «Приморский»
49 метров

- [ул. Геологов, 8](#)

Построен в 1962 году
УК «Восточное управление жилищно-коммунальными системами»
58 метров

- [ул. Геологов, 16](#)

Построен в 1963 году
УК «УК Приоритет»
71 метр

Отзывы о доме ул. Геологов, 20

Напишите отзыв о состоянии дома, качестве работы управляющей компании или ТСЖ, тарифах на коммунальные услуги, по капитальному ремонту. Также можете указать на ошибки и неточности в описании дома.

??? ????

Все отзывы публикуются в нашей группе vk.com/rutsj, в который Вы можете получить ответ от официальных представителей администрации города. Подпишитесь и следите за обновлениями.

?????????

ул. Геологов, 20 в Иркутске
2024 РуТсж.рф