

- Иркутск
- [RuTсж.рф](#)
- ул. Депутатская, 47, к. 2

Дом ул. Депутатская, 47, к. 2

17 этажное здание

- [На карте](#)
- [Панорама](#)
- [Капремонт](#)
- [Фото](#)
- [Отзывы](#)

Многоквартирный дом в Иркутске построен 11 лет назад и находится под управлением ТСЖ 9 лет с 2014 года и не является аварийным, имеет жилую площадь 3072 квадратных метра . На онлайн карте отмечено расположение дома по улице Депутатская, 47, к. 2, чтобы активировать карту, просто нажмите на её.

Рейтинг

0 голосов

Адрес

[ул. Депутатская, д. 47, к. 2, Иркутск, Иркутская область](#)

Год постройки

2013

Количество этажей

17

Количество квартир

75

Жилая площадь

3071.5□

Кадастровый номер
38:36:000022:32059
Дом признан аварийным
Нет

Основная информация

Начало эксплуатации
2013
Детская площадка
Есть
Спортивная площадка
Есть
Класс энергоэффективности
В
Количество подъездов
1
Нежилых помещений
3
Площадь нежилых помещений
203.60
Площадь общих помещений
1 829.20
Площадь общего зем. участка
493.20
Площадь парковки
48.00
Серия и тип постройки здания
индивидуальный
Фонда кап. ремонта
На счете регионального оператора
Тип дома
Многоквартирный дом

Дополнительная информация

Конструкция

Несущие стены

Монолитные

Площадь подвала

423.60

Тип крыши

Плоская

Мусоропровод

На лестничной клетке

Количество мусоропроводов

1

Тип перекрытий

Железобетонные

Тип фундамента

Свайный

Инженерные системы

Количество вводов

6

Объем выгребной ямы

0.00

Тип вентиляции

Приточно-вытяжная вентиляция

Тип водоотведения

Центральное

Водостоки

Внутренние водостоки

Горячая вода

Центральное (закрытая система)

Холодная вода

Центральное
Пожаротушение
Пожарные гидранты
Теплоснабжение
Центральное

Капитальный ремонт

Реализация региональной программы капремонта
многоквартирных домов (общее имущество).

Вид услуги (работы)	Год проведения	Стоимость (руб.)	Объем услуги (работы)	Ед. изм.
Строительный контроль	-	-	-	шт
Разработка проектной документации	-	-	-	шт
Ремонт подвальных помещений	-	-	-	м2
Ремонт фасада	-	-	-	м2
Ремонт или замена лифтового оборудования	-	-	-	шт
Ремонт систем водоснабжения	-	-	-	м.п.
Ремонт систем электроснабжения	-	-	-	м.п.
Ремонт фундамента дома	-	-	-	м3
Ремонт крыши	-	-	-	м2
Ремонт систем водоснабжения	-	-	-	м.п
Ремонт систем водоотведения	-	-	-	м.п


Фотографии дома

???????? ???? ?

Ещё никто не добавил сюда фото. Вы можете это сделать первым.

Фотографии дома по адресу ул. Депутатская, д. 47, к. 2, Иркутск, Иркутская область можно также увидеть на [панораме](#).

Дом на карте Иркутска



- ??? ?????????
 - ?????????
 - [PDF](#)
 - ?????
-

Дома рядом

- [ул. Депутатская, 47, к. 1](#)

Построен в 2013 году

0 метров

- [ул. Депутатская, 47, к. 3](#)

Построен в 2013 году

0 метров

- [ул. Депутатская, 45/1](#)

Построен в 1954 году

УК «Народная»

0 метров

- [ул. Депутатская, 43/1](#)

Построен в 1954 году

УК «Народная»

30 метров

- [ул. Депутатская, 56](#)

Построен в 1959 году

УК «Южное управление жилищно-коммунальными системами»

44 метра

Отзывы о доме ул. Депутатская, 47, к. 2

Напишите отзыв о состоянии дома, качестве работы управляющей компании или ТСЖ, тарифах на коммунальные услуги, по капитальному ремонту. Также можете указать на ошибки и неточности в описании дома.

??? ????

Все отзывы публикуются в нашей группе vk.com/rutsj, в который Вы можете получить ответ от официальных представителей администрации города. Подпишитесь и следите за обновлениями.

?????????

ул. Депутатская, 47, к. 2 в Иркутске

