

- Иркутск
- 
- [RuTсж.рф](#)
- ул. Депутатская, 47, к. 3

# Дом ул. Депутатская, 47, к. 3

## 17 этажное здание

- [На карте](#)
- [Панорама](#)
- [Капремонт](#)
- [Фото](#)
- [Отзывы](#)

Многоквартирный дом в Иркутске построен 11 лет назад и находится под управлением ТСЖ 9 лет с 2014 года и не является аварийным, имеет жилую площадь 3111 квадратных метра . На онлайн карте отмечено расположение дома по улице Депутатская, 47, к. 3, чтобы активировать карту, просто нажмите на её.

Рейтинг

0 голосов

Адрес

[ул. Депутатская, д. 47, к. 3, Иркутск, Иркутская область](#)

Год постройки

2013

Количество этажей

17

Количество квартир

59

Жилая площадь

3110.9□

Кадастровый номер  
38:36:000022:32060  
Дом признан аварийным  
Нет

---

## Основная информация

Начало эксплуатации  
2013  
Детская площадка  
Есть  
Спортивная площадка  
Есть  
Класс энергоэффективности  
В  
Количество подъездов  
1  
Нежилых помещений  
2  
Площадь нежилых помещений  
214.50  
Площадь общих помещений  
1 304.80  
Площадь общего зем. участка  
409.40  
Площадь парковки  
22.00  
Серия и тип постройки здания  
индивидуальный  
Фонда кап. ремонта  
На счете регионального оператора  
Тип дома  
Многоквартирный дом

---

# Дополнительная информация

## Конструкция

Несущие стены

Монолитные

Площадь подвала

339.80

Тип крыши

Плоская

Мусоропровод

На лестничной клетке

Количество мусоропроводов

1

Тип перекрытий

Железобетонные

Тип фундамента

Свайный

## Инженерные системы

Количество вводов

6

Объем выгребной ямы

0.00

Тип вентиляции

Приточно-вытяжная вентиляция

Тип водоотведения

Центральное

Водостоки

Внутренние водостоки

Горячая вода

Центральное (закрытая система)

Холодная вода

Центральное  
Пожаротушение  
Пожарные гидранты  
Теплоснабжение  
Центральное

---

## Капитальный ремонт

Реализация региональной программы капремонта  
многоквартирных домов (общее имущество).

| Вид услуги (работы)                      | Год проведения | Стоимость (руб.) | Объем услуги (работы) | Ед. изм. |
|------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|----------|
| Разработка проектной документации        | -              | -                | -                     | шт       |
| Строительный контроль                    | -              | -                | -                     | шт       |
| Ремонт или замена лифтового оборудования | -              | -                | -                     | шт       |
| Ремонт систем электроснабжения           | -              | -                | -                     | м.п.     |
| Ремонт фундамента дома                   | -              | -                | -                     | м3       |
| Ремонт подвальных помещений              | -              | -                | -                     | м2       |
| Ремонт крыши                             | -              | -                | -                     | м2       |
| Ремонт систем водоотведения              | -              | -                | -                     | м.п      |
| Ремонт систем водоснабжения              | -              | -                | -                     | м.п.     |
| Ремонт фасада                            | -              | -                | -                     | м2       |
| Ремонт систем водоснабжения              | -              | -                | -                     | м.п      |

---

## Фотографии дома


???????? ???? ?

Ещё никто не добавил сюда фото. Вы можете это сделать первым.

Фотографии дома по адресу ул. Депутатская, д. 47, к. 3, Иркутск, Иркутская область можно также увидеть на [панораме](#).

---

## Дом на карте Иркутска



- ??? ?????????
  - ?????????
  - [PDF](#)
  - ??????
- 

## Дома рядом

- [ул. Депутатская, 47, к. 1](#)

Построен в 2013 году

0 метров

---

- [ул. Депутатская, 47, к. 2](#)

Построен в 2013 году

0 метров

---

- [ул. Депутатская, 45/1](#)

Построен в 1954 году

УК «Народная»

0 метров

---

- [ул. Депутатская, 43/1](#)

Построен в 1954 году

УК «Народная»

30 метров

---

- [ул. Депутатская, 56](#)

Построен в 1959 году

УК «Южное управление жилищно-коммунальными системами»

44 метра

---

## Отзывы о доме ул. Депутатская, 47, к. 3

Напишите отзыв о состоянии дома, качестве работы управляющей компании или ТСЖ, тарифах на коммунальные услуги, по капитальному ремонту. Также можете указать на ошибки и неточности в описании дома.

??? ????

Все отзывы публикуются в нашей группе [vk.com/rutsj](https://vk.com/rutsj), в который Вы можете получить ответ от официальных представителей администрации города. Подпишитесь и следите за обновлениями.

?????????

ул. Депутатская, 47, к. 3 в Иркутске

