

- Иркутск
-
- [RuTсж.рф](#)
- [Иркутск](#)
- ул. Депутатская, 84/1

Дом ул. Депутатская, 84/1

17 этажное здание

- [На карте](#)
- [Панорама](#)
- [Капремонт](#)
- [Фото](#)
- [Отзывы](#)

Многоквартирный дом в Иркутске построен 13 лет назад и находится под управлением УК «Октябрьское» 12 лет с 2012 года и не является аварийным, имеет жилую площадь 7403 квадратных метра . На онлайн карте отмечено расположение дома по улице Депутатская, 84/1, чтобы активировать карту, просто нажмите на её.

Рейтинг

0 голосов

Адрес

[ул. Депутатская, д. 84/1, Иркутск, Иркутская область](#)

Год постройки

2011

Количество этажей

17

Количество квартир

123

Жилая площадь

7403.3□

Кадастровый номер

38:36:000022:884, 38:36:000022:182, 38:36:000022:806

Дом признан аварийным

Нет

Управляющая компания (ТСЖ)

[УК «Октябрьское»](#) с 29-02-2012

Основная информация

Начало эксплуатации

2011

Детская площадка

Есть

Лифты

пассажирские - 2

Количество подъездов

1

Нежилых помещений

3

Площадь нежилых помещений

3 015.40

Площадь общих помещений

1 561.70

Площадь общего зем. участка

5 628.00

Площадь парковки

1 277.90

Серия и тип постройки здания

индивидуальный проект

Фонда кап. ремонта

Не определен

Тип дома

Многоквартирный дом

Дополнительная информация

Конструкция

Несущие стены

Смешанные

Площадь подвала

2 220.20

Тип крыши

Плоская

Мусоропровод

На лестничной клетке

Количество мусоропроводов

1

Тип перекрытий

Железобетонные

Фасад

Соответствует материалу стен

Тип фундамента

Ленточный

Инженерные системы

Количество вводов

1

Объем выгребной ямы

0.00

Тип вентиляции

Вытяжная вентиляция

Тип водоотведения

Центральное

Водостоки

Наружные водостоки

Горячая вода

Центральное (закрытая система)
Холодная вода
Центральное
Пожаротушение
Автоматическая
Теплоснабжение
Центральное

Капитальный ремонт

Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).

Вид услуги (работы)	Год проведения	Стоимость (руб.)	Объем услуги (работы)	Ед. изм.
Разработка проектной документации	-	-	-	шт
Строительный контроль	-	-	-	шт
Ремонт фундамента дома	-	-	-	м3
Ремонт систем водоснабжения	-	-	-	м.п
Ремонт систем электроснабжения	-	-	-	м.п.
Ремонт фасада	-	-	-	м2
Ремонт систем водоснабжения	-	-	-	м.п.
Ремонт крыши	-	-	-	м2
Ремонт подвальных помещений	-	-	-	м2
Ремонт систем водоотведения	-	-	-	м.п
Ремонт или замена лифтового оборудования	-	-	-	шт


Фотографии дома

????????? ????

Ещё никто не добавил сюда фото. Вы можете это сделать первым.

Фотографии дома по адресу ул. Депутатская, д. 84/1, Иркутск, Иркутская область можно также увидеть на [панораме](#).

Дом на карте Иркутска



- ??? ??????????
 - ???????????
 - [PDF](#)
 - ???????
-

Дома рядом

- [ул. Депутатская, 78, стр. 3](#)

Построен в 2012 году

УК «Крепость»

46 метров

- [ул. Депутатская, 84/2](#)

Построен в 2011 году

УК «Октябрьское»

53 метра

- [ул. Депутатская, 78, стр. 2](#)

Построен в 2010 году

УК «Энергия»

67 метров

- [ул. Депутатская, 78, к. 4](#)

Построен в 2007 году

УК «Энергия»

70 метров

- [ул. Депутатская, 86](#)

Построен в 1986 году

УК «Южное управление жилищно-коммунальными системами»

73 метра

Отзывы о доме ул. Депутатская, 84/1

Напишите отзыв о состоянии дома, качестве работы управляющей компании или ТСЖ, тарифах на коммунальные услуги, по капитальному ремонту. Также можете указать на ошибки и неточности в описании дома.

??? ????

Все отзывы публикуются в нашей группе vk.com/rutsj, в который Вы можете получить ответ от официальных представителей администрации города. Подпишитесь и следите за обновлениями.

?????????

ул. Депутатская, 84/1 в Иркутске
2024 РуТсж.рф