

- Иркутск
- [RuTсж.рф](#)
- [Иркутск](#)
- ул. Карла Либкнехта, 157

Дом ул. Карла Либкнехта, 157

5 этажное здание

- [На карте](#)
- [Панорама](#)
- [Капремонт](#)
- [Фото](#)
- [Отзывы](#)

Многоквартирный дом в Иркутске построен 46 лет назад и находится под управлением УК «Южное управление жилищно-коммунальными системами» 16 лет с 2007 года и не является аварийным, имеет жилую площадь 2000 квадратных метра . На онлайн карте отмечено расположение дома по улице Карла Либкнехта, 157, чтобы активировать карту, просто нажмите на её.

Рейтинг

0 голосов

Адрес

[ул. Карла Либкнехта, д. 157, Иркутск, Иркутская область](#)

Год постройки

1978

Количество этажей

5

Количество квартир

38

Жилая площадь

1999.8□

Кадастровый номер

Кадастровый паспорт

Дом признан аварийным

Нет

Управляющая компания (ТСЖ)

[УК «Южное управление жилищно-коммунальными системами»](#) с 03-08-2007

Основная информация

Начало эксплуатации

1978

Детская площадка

Есть

Количество подъездов

2

Нежилых помещений

1

Площадь нежилых помещений

175.70

Площадь общих помещений

197.60

Площадь общего зем. участка

1 777.40

Площадь парковки

0.00

Серия и тип постройки здания

306

Фонда кап. ремонта

На счете регионального оператора

Тип дома

Многоквартирный дом

Дополнительная информация

Конструкция

Несущие стены

Каменные, кирпичные

Площадь подвала

523.53

Тип крыши

Плоская

Тип перекрытий

Железобетонные

Фасад

Соответствует материалу стен

Тип фундамента

Ленточный

Инженерные системы

Количество вводов

1

Объем выгребной ямы

0.00

Тип вентиляции

Вытяжная вентиляция

Тип водоотведения

Центральное

Горячая вода

Центральное (открытая система)

Холодная вода

Центральное

Теплоснабжение

Центральное

Капитальный ремонт

Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).

Вид услуги (работы)	Год проведения	Стоимость (руб.)	Объем услуги (работы)	Ед. изм.
Строительный контроль	-	-	-	шт
Разработка проектной документации	-	-	-	шт
Ремонт фасада	-	-	-	м2
Ремонт систем электроснабжения	-	-	-	м.п.
Ремонт фундамента дома	-	-	-	м3
Ремонт систем водоотведения	-	-	-	м.п
Ремонт систем водоснабжения	-	-	-	м.п.
Ремонт систем теплоснабжения	-	-	-	м.п
Ремонт подвальных помещений	-	-	-	м2
Ремонт крыши	-	-	-	м2
Ремонт систем водоснабжения	-	-	-	м.п


Фотографии дома

???????? ???? ?

Ещё никто не добавил сюда фото. Вы можете это сделать первым.

Фотографии дома по адресу ул. Карла Либкнехта, д. 157, Иркутск, Иркутская область можно также увидеть на [панораме](#).

Дом на карте Иркутска



- ??? ??????????
- ???????????
- [PDF](#)
- ???????

Дома рядом

- [ул. Трилиссера, 85](#)
Построен в 1969 году
УК «Южное управление жилищно-коммунальными системами»
40 метров
- [ул. Карла Либкнехта, 148](#)
Построен в 1970 году

УК «Южное управление жилищно-коммунальными системами»
55 метров

- [ул. Трилиссера, 52](#)

Построен в году

УК «Южное управление жилищно-коммунальными системами»

58 метров

- [ул. Карла Либкнехта, 146](#)

Построен в 1969 году

УК «Южное управление жилищно-коммунальными системами»

88 метров

- [ул. Карла Либкнехта, 149](#)

Построен в 1969 году

УК «Южное управление жилищно-коммунальными системами»

92 метра

Отзывы о доме ул. Карла Либкнехта, 157

Напишите отзыв о состоянии дома, качестве работы управляющей компании или ТСЖ, тарифах на коммунальные услуги, по капитальному ремонту. Также можете указать на ошибки и неточности в описании дома.

??? ????

Все отзывы публикуются в нашей группе vk.com/rutsj, в который Вы можете получить ответ от официальных представителей администрации города. Подпишитесь и следите за обновлениями.

?????????

ул. Карла Либкнехта, 157 в Иркутске
2024 РуТсж.рф