

- Иркутск
- [RuTсж.рф](#)
- [Иркутск](#)
- ул. Карла Либкнехта, 182

Дом ул. Карла Либкнехта, 182

5 этажное здание

- [На карте](#)
- [Панорама](#)
- [Капремонт](#)
- [Фото](#)
- [Отзывы](#)

Многоквартирный дом в Иркутске построен 51 год назад и находится под управлением УК «Южное управление жилищно-коммунальными системами» 16 лет с 2007 года и не является аварийным, имеет жилую площадь 3784 квадратных метра . На онлайн карте отмечено расположение дома по улице Карла Либкнехта, 182, чтобы активировать карту, просто нажмите на её.

Рейтинг

0 голосов

Адрес

[ул. Карла Либкнехта, д. 182, Иркутск, Иркутская область](#)

Год постройки

1973

Количество этажей

5

Количество квартир

79

Жилая площадь

3783.8□

Кадастровый номер

Кадастровый паспорт

Дом признан аварийным

Нет

Управляющая компания (ТСЖ)

[УК «Южное управление жилищно-коммунальными системами»](#) с 22-08-2007

Основная информация

Начало эксплуатации

1973

Детская площадка

Есть

Количество подъездов

4

Нежилых помещений

1

Площадь нежилых помещений

30.00

Площадь общих помещений

397.00

Площадь общего зем. участка

3 870.00

Площадь парковки

0.00

Серия и тип постройки здания

306

Фонда кап. ремонта

На счете регионального оператора

Тип дома

Многоквартирный дом

Дополнительная информация

Конструкция

Несущие стены

Каменные, кирпичные

Площадь подвала

956.92

Тип крыши

Скатная

Тип перекрытий

Железобетонные

Фасад

Соответствует материалу стен

Тип фундамента

Ленточный

Инженерные системы

Количество вводов

1

Объем выгребной ямы

0.00

Тип вентиляции

Вытяжная вентиляция

Тип водоотведения

Центральное

Водостоки

Наружные водостоки

Горячая вода

Центральное (открытая система)

Холодная вода

Центральное

Теплоснабжение

Капитальный ремонт

Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).

Вид услуги (работы)	Год проведения	Стоимость (руб.)	Объем услуги (работы)	Ед. изм.
Строительный контроль	-	-	-	шт
Разработка проектной документации	-	-	-	шт
Ремонт крыши	-	-	-	м2
Ремонт подвальных помещений	-	-	-	м2
Ремонт фундамента дома	-	-	-	м3
Ремонт фасада	-	-	-	м2
Ремонт систем электроснабжения	-	-	-	м.п.
Ремонт систем водоснабжения	-	-	-	м.п
Ремонт систем водоснабжения	-	-	-	м.п.
Ремонт систем водоотведения	-	-	-	м.п
Ремонт систем теплоснабжения	-	-	-	м.п


Фотографии дома

???????? ???? ?

Ещё никто не добавил сюда фото. Вы можете это сделать первым.

Фотографии дома по адресу ул. Карла Либкнехта, д. 182, Иркутск, Иркутская область можно также увидеть на [панораме](#).

Дом на карте Иркутска



- ??? ???????????
- ???????????
- [PDF](#)
- ???????

Дома рядом

- [ул. Карла Либкнехта, 193](#)

Построен в 1979 году

УК «Южное управление жилищно-коммунальными системами»

50 метров

- [ул. Карла Либкнехта, 180](#)

Построен в 1974 году

УК «Южное управление жилищно-коммунальными системами»

54 метра

- [ул. Карла Либкнехта, 152](#)

Построен в 1989 году

УК «Южное управление жилищно-коммунальными системами»

77 метров

- [ул. Пискунова, 98](#)

Построен в 2006 году

ТСЖ «Пискунова-98»

86 метров

- [ул. Александра Невского, 69](#)

Построен в 1971 году

УК «Южное управление жилищно-коммунальными системами»

86 метров

Отзывы о доме ул. Карла Либкнехта, 182

Напишите отзыв о состоянии дома, качестве работы управляющей компании или ТСЖ, тарифах на коммунальные услуги, по капитальному ремонту. Также можете указать на ошибки и неточности в описании дома.

??? ????

Все отзывы публикуются в нашей группе vk.com/rutsj, в который Вы можете получить ответ от официальных представителей администрации города. Подпишитесь и следите за обновлениями.

?????????

ул. Карла Либкнехта, 182 в Иркутске
2024 РуТсж.рф