

- Иркутск
- [RuTсж.рф](#)
- [Иркутск](#)
- ул. Карла Либкнехта, 206

# Дом ул. Карла Либкнехта, 206

## 9 этажное здание

- [На карте](#)
- [Панорама](#)
- [Капремонт](#)
- [Фото](#)
- [Отзывы](#)

Многоквартирный дом в Иркутске построен 33 года назад и находится под управлением УК «Южное управление жилищно-коммунальными системами» 16 лет с 2007 года и не является аварийным, имеет жилую площадь 1903 квадратных метра . На онлайн карте отмечено расположение дома по улице Карла Либкнехта, 206, чтобы активировать карту, просто нажмите на её.

Рейтинг

1 голос

Адрес

[ул. Карла Либкнехта, д. 206, Иркутск, Иркутская область](#)

Год постройки

1991

Количество этажей

9

Количество квартир

32

Жилая площадь

1902.9□

Кадастровый номер

Кадастровый паспорт

Дом признан аварийным

Нет

Управляющая компания (ТСЖ)

[УК «Южное управление жилищно-коммунальными системами»](#) с 29-11-2007

---

## Основная информация

Начало эксплуатации

1991

Детская площадка

Есть

Спортивная площадка

Есть

Лифты

пассажирские - 1

Количество подъездов

1

Площадь нежилых помещений

0.00

Площадь общих помещений

303.60

Площадь общего зем. участка

823.00

Площадь парковки

0.00

Серия и тип постройки здания

135

Фонда кап. ремонта

На счете регионального оператора

Тип дома

Многоквартирный дом

---

# Дополнительная информация

## Конструкция

Несущие стены

Панельные

Площадь подвала

243.90

Тип крыши

Плоская

Мусоропровод

На лестничной клетке

Количество мусоропроводов

1

Тип перекрытий

Железобетонные

Фасад

Соответствует материалу стен

Тип фундамента

Ленточный

## Инженерные системы

Количество вводов

1

Объем выгребной ямы

0.00

Тип вентиляции

Вытяжная вентиляция

Тип водоотведения

Центральное

Водостоки

Внутренние водостоки

Горячая вода

Центральное (открытая система)  
Холодная вода  
Центральное  
Теплоснабжение  
Центральное

---

## Капитальный ремонт

### Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).

Вид услуги (работы)	Год проведения	Стоимость (руб.)	Объем услуги (работы)	Ед. изм.
Разработка проектной документации	-	-	-	шт
Строительный контроль	-	-	-	шт
Ремонт систем водоотведения	-	-	-	м.п
Ремонт подвальных помещений	-	-	-	м2
Ремонт систем водоснабжения	-	-	-	м.п.
Ремонт систем теплоснабжения	-	-	-	м.п
Ремонт систем водоснабжения	-	-	-	м.п
Ремонт фасада	-	-	-	м2
Ремонт или замена лифтового оборудования	-	-	-	шт
Ремонт систем электроснабжения	-	-	-	м.п.
Ремонт крыши	-	-	-	м2
Ремонт фундамента дома	-	-	-	м3

---

## Фотографии дома


????????? ?????

Ещё никто не добавил сюда фото. Вы можете это сделать первым.

Фотографии дома по адресу ул. Карла Либкнехта, д. 206, Иркутск, Иркутская область можно также увидеть на [панораме](#).

---

## Дом на карте Иркутска



- ??? ??????????
- ???????????
- [PDF](#)
- ???????

---

## Дома рядом

- [ул. Карла Либкнехта, 202](#)

Построен в 2006 году  
ТСЖ «Пискунова-98»  
33 метра

---

- [ул. Пискунова, 98](#)

Построен в 2006 году  
ТСЖ «Пискунова-98»  
38 метров

---

- [ул. Карла Либкнехта, 210](#)

Построен в 1981 году  
УК «Южное управление жилищно-коммунальными системами»  
48 метров

---

- [ул. Карла Либкнехта, 208](#)

Построен в 1991 году  
УК «Южное управление жилищно-коммунальными системами»  
56 метров

---

- [ул. Александра Невского, 91](#)

Построен в 1990 году  
УК «Южное управление жилищно-коммунальными системами»  
65 метров

---

## Отзывы о доме ул. Карла Либкнехта, 206

Напишите отзыв о состоянии дома, качестве работы управляющей компании или ТСЖ, тарифах на коммунальные услуги, по капитальному ремонту. Также можете указать на ошибки и неточности в описании дома.

??? ????

Все отзывы публикуются в нашей группе [vk.com/rutsj](https://vk.com/rutsj), в который Вы можете получить ответ от официальных представителей администрации города. Подпишитесь и следите за обновлениями.

?????????

ул. Карла Либкнехта, 206 в Иркутске  
2024 РуТсж.рф