

- Иркутск
- [RuTсж.рф](#)
- [Иркутск](#)
- ул. Полярная, 104

Дом ул. Полярная, 104

4 этажное здание

- [На карте](#)
- [Панорама](#)
- [Капремонт](#)
- [Фото](#)
- [Отзывы](#)

Многоквартирный дом в Иркутске построен 68 лет назад и находится под управлением УК «Северное управление жилищно-коммунальными системами» 16 лет с 2007 года и не является аварийным, имеет жилую площадь 2154 квадратных метра . На онлайн карте отмечено расположение дома по улице Полярная, 104, чтобы активировать карту, просто нажмите на её.

Рейтинг

0 голосов

Адрес

[ул. Полярная, д. 104, Иркутск, Иркутская область](#)

Год постройки

1956

Количество этажей

4

Количество квартир

37

Жилая площадь

2154.2□

Кадастровый номер

Кадастровый паспорт

Дом признан аварийным

Нет

Управляющая компания (ТСЖ)

[УК «Северное управление жилищно-коммунальными системами»](#) с 27-12-2007

Основная информация

Начало эксплуатации

1956

Детская площадка

Есть

Количество подъездов

4

Нежилых помещений

3

Площадь нежилых помещений

283.80

Площадь общих помещений

364.60

Площадь общего зем. участка

1 875.10

Площадь парковки

250.00

Серия и тип постройки здания

Базовая

Фонда кап. ремонта

На счете регионального оператора

Тип дома

Многоквартирный дом

Дополнительная информация

Конструкция

Несущие стены

Каменные, кирпичные

Площадь подвала

803.67

Тип крыши

Скатная

Тип перекрытий

Железобетонные

Фасад

Окрашенный

Тип фундамента

Ленточный

Инженерные системы

Количество вводов

1

Объем выгребной ямы

0.00

Тип вентиляции

Вытяжная вентиляция

Тип водоотведения

Центральное

Тип газоснабжения

Центральное

Водостоки

Наружные водостоки

Горячая вода

Центральное (закрытая система)

Холодная вода

Капитальный ремонт

Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).

Вид услуги (работы)	Год проведения	Стоимость (руб.)	Объем услуги (работы)	Ед. изм.
Разработка проектной документации	-	-	-	шт
Строительный контроль	-	-	-	шт
Ремонт систем теплоснабжения	-	-	-	м.п
Ремонт систем газоснабжения	-	-	-	м.п
Ремонт систем электроснабжения	-	-	-	м.п.
Ремонт систем водоотведения	-	-	-	м.п
Ремонт систем водоснабжения	-	-	-	м.п.
Ремонт систем водоснабжения	-	-	-	м.п
Ремонт подвальных помещений	-	-	-	м2
Ремонт крыши	-	-	-	м2
Ремонт фасада	-	-	-	м2
Ремонт фундамента дома	-	-	-	м3


Фотографии дома

????????? ?????

Ещё никто не добавил сюда фото. Вы можете это сделать первым.

Фотографии дома по адресу ул. Полярная, д. 104, Иркутск, Иркутская область можно также увидеть на [панораме](#).

Дом на карте Иркутска



- ??? ??????????
- ????????????
- [PDF](#)
- ???????

Дома рядом

- [ул. Полярная, 106](#)

Построен в 1962 году

УК «Северное управление жилищно-коммунальными системами»

36 метров

- [ул. Полярная, 102](#)

Построен в 1938 году

УК «Северное управление жилищно-коммунальными системами»

56 метров

- [ул. Полярная, 86, к. а](#)

Построен в 1917 году

УК «Комсистемы»

167 метров

- [ул. Берег Ангары, 56](#)

Построен в 1961 году

УК «Комсистемы»

171 метр

- [ул. Берег Ангары, 58](#)

Построен в 1961 году

УК «Комсистемы»

171 метр

Отзывы о доме ул. Полярная, 104

Напишите отзыв о состоянии дома, качестве работы управляющей компании или ТСЖ, тарифах на коммунальные услуги, по капитальному ремонту. Также можете указать на ошибки и неточности в описании дома.

??? ????

Все отзывы публикуются в нашей группе vk.com/rutsj, в который Вы можете получить ответ от официальных представителей администрации города. Подпишитесь и следите за обновлениями.

?????????

ул. Полярная, 104 в Иркутске
2024 РуТсж.рф