

- Иркутск
-
- [RuTсж.рф](#)
- [Иркутск](#)
- ул. Почтамтская, 103

Дом ул. Почтамтская, 103

2 этажное здание

- [На карте](#)
- [Панорама](#)
- [Капремонт](#)
- [Фото](#)
- [Отзывы](#)

Многоквартирный дом в Иркутске построен 67 лет назад и находится под управлением УК «Комсистемы» 6 лет с 2017 года и не является аварийным, имеет жилую площадь 409 квадратных метра . На онлайн карте отмечено расположение дома по улице Почтамтская, 103, чтобы активировать карту, просто нажмите на её.

Рейтинг

0 голосов

Адрес

[ул. Почтамтская, д. 103, Иркутск, Иркутская область](#)

Год постройки

1957

Количество этажей

2

Количество квартир

8

Жилая площадь

408.6□

Кадастровый номер

38:36:000009:3520

Дом признан аварийным

Нет

Управляющая компания (ТСЖ)

[УК «Комсистемы»](#) с 01-08-2017

Основная информация

Начало эксплуатации

1957

Детская площадка

Есть

Количество подъездов

1

Площадь нежилых помещений

0.00

Площадь общих помещений

40.60

Площадь общего зем. участка

395.30

Площадь парковки

0.00

Серия и тип постройки здания

не установлено

Фонда кап. ремонта

На счете регионального оператора

Тип дома

Многоквартирный дом

Дополнительная информация

Конструкция

Несущие стены
Деревянные
Площадь подвала
0.00
Тип крыши
Скатная
Тип перекрытий
Деревянные
Фасад
Окрашенный
Тип фундамента
Иной

Инженерные системы

Количество вводов
1
Объем выгребной ямы
0.00
Тип вентиляции
Вытяжная вентиляция
Тип водоотведения
Центральное
Водостоки
Наружные водостоки
Горячая вода
Центральное (открытая система)
Холодная вода
Центральное
Теплоснабжение
Центральное

Капитальный ремонт

Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).

Вид услуги (работы)	Год проведения	Стоимость (руб.)	Объем услуги (работы)	Ед. изм.
Разработка проектной документации	-	-	-	шт
Строительный контроль	-	-	-	шт
Ремонт систем теплоснабжения	-	-	-	м.п
Ремонт крыши	-	-	-	м2
Ремонт фасада	-	-	-	м2
Ремонт систем электроснабжения	-	-	-	м.п.
Ремонт систем водоснабжения	-	-	-	м.п
Ремонт фундамента дома	-	-	-	м3
Ремонт систем водоотведения	-	-	-	м.п


Фотографии дома

???????? ????

Ещё никто не добавил сюда фото. Вы можете это сделать первым.

Фотографии дома по адресу ул. Почтамтская, д. 103, Иркутск, Иркутская область можно также увидеть на [панораме](#).

Дом на карте Иркутска



- ??? ?????????
- ?????????
- [PDF](#)
- ?????

Дома рядом

- [ул. Почтамтская, 105](#)
Построен в 1958 году
УК «Комсистемы»
27 метров
- [ул. Почтамтская, 107](#)
Построен в 1958 году
УК «Комсистемы»
34 метра
- [ул. Почтамтская, 101, к. а](#)

Построен в 1917 году
УК «Комсистемы»
36 метров

- [ул. Почтамтская, 101](#)

Построен в 1958 году
УК «Комсистемы»
36 метров

- [ул. Почтамтская, 99](#)

Построен в 1957 году
УК «Комсистемы»
51 метр

Отзывы о доме ул. Почтамтская, 103

Напишите отзыв о состоянии дома, качестве работы управляющей компании или ТСЖ, тарифах на коммунальные услуги, по капитальному ремонту. Также можете указать на ошибки и неточности в описании дома.

??? ????

Все отзывы публикуются в нашей группе vk.com/rutsj, в который Вы можете получить ответ от официальных представителей администрации города. Подпишитесь и следите за обновлениями.

?????????

ул. Почтамтская, 103 в Иркутске
2024 РуТсж.рф