

- Коммунарка
-
- [RuTсж.рф](#)
- [Москва](#)
- ул. Александры Монаховой, 103

Дом ул. Александры Монаховой, 103

17 этажное здание

- [На карте](#)
- [Панорама](#)
- [Капремонт](#)
- [Фото](#)
- [Отзывы](#)

Многоквартирный дом в Коммунарке построен 10 лет назад и находится под управлением УК «ПИК-Комфорт» 9 лет с 2014 года и не является аварийным, имеет жилую площадь 11504 квадратных метра . На онлайн карте отмечено расположение дома по улице Александры Монаховой, 103, чтобы активировать карту, просто нажмите на её.

Рейтинг

0 голосов

Адрес

[ул. Александры Монаховой, д. 103, Коммунарка, Москва](#)

Год постройки

2014

Количество этажей

17

Количество квартир

160

Жилая площадь

11504.2□

Кадастровый номер

77:17:0120316:0002

Дом признан аварийным

Нет

Управляющая компания (ТСЖ)

[УК «ПИК-Комфорт»](#) с 03-09-2014

Основная информация

Начало эксплуатации

2014

Детская площадка

Есть

Спортивная площадка

Есть

Лифты

пассажирские - 3, грузовые - 3

Количество подъездов

3

Нежилых помещений

2

Площадь нежилых помещений

841.00

Площадь общих помещений

12 345.20

Площадь общего зем. участка

0.00

Площадь парковки

0.00

Серия и тип постройки здания

П-ЗМК "Флагман"

Фонда кап. ремонта

На счете регионального оператора

Тип дома

Дополнительная информация

Конструкция

Несущие стены

Панельные

Площадь подвала

1 269.80

Тип крыши

Плоская

Мусоропровод

На лестничной клетке

Количество мусоропроводов

3

Тип перекрытий

Железобетонные

Фасад

Соответствует материалу стен

Тип фундамента

Свайный

Инженерные системы

Количество вводов

1

Объем выгребной ямы

0.00

Тип вентиляции

Приточно-вытяжная вентиляция

Тип водоотведения

Центральное

Водостоки

Внутренние водостоки
Горячая вода
 Центральное (закрытая система)
Холодная вода
 Центральное
Теплоснабжение
 Центральное

Капитальный ремонт

Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).

Вид услуги (работы)	Год проведения	Стоимость (руб.)	Объем услуги (работы)	Ед. изм.
Ремонт систем электроснабжения	2044	-	-	система
Ремонт систем теплоснабжения	2044	-	-	система
Ремонт систем теплоснабжения	2044	-	-	система
Ремонт внутридомовой системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики	2044	-	-	система
Ремонт пожарного водопровода	2044	-	-	система
Ремонт фасада	2044	-	-	конструктив
Ремонт крыши	2044	-	-	конструктив
Ремонт или замена лифтового оборудования	2042	-	-	лифт
Ремонт или замена лифтового оборудования	2042	-	-	лифт

Вид услуги (работы)	Год проведения	Стоимость (руб.)	Объем услуги (работы)	Ед. изм.
Ремонт или замена лифтового оборудования	2042	-	-	лифт
Ремонт или замена лифтового оборудования	2042	-	-	лифт
Ремонт или замена лифтового оборудования	2042	-	-	лифт
Ремонт или замена лифтового оборудования	2042	-	-	лифт


Фотографии дома

???????? ???? ?

Ещё никто не добавил сюда фото. Вы можете это сделать первым.

Фотографии дома по адресу ул. Александры Монаховой, д. 103, Коммунарка, Москва можно также увидеть на [панораме](#).

Дом на карте Коммунарки



- ??? ?????????
- ?????????
- [PDF](#)
- ?????

Дома рядом

- [ул. Александры Монаховой, 105, к. 2](#)
Построен в 2014 году
УК «ПИК-Комфорт»
72 метра
- [ул. Александры Монаховой, 95, к. 3](#)
Построен в 2014 году
УК «ПИК-Комфорт»
85 метров
- [ул. Александры Монаховой, 95, к. 4](#)

Построен в 2014 году
УК «ПИК-Комфорт»
86 метров

- [ул. Александры Монаховой, 99](#)

Построен в 2015 году
УК «ПИК-Комфорт»
118 метров

- [ул. Александры Монаховой, 105, к. 1](#)

Построен в 2014 году
УК «ПИК-Комфорт»
121 метр

Отзывы о доме ул. Александры Монаховой, 103

Напишите отзыв о состоянии дома, качестве работы управляющей компании или ТСЖ, тарифах на коммунальные услуги, по капитальному ремонту. Также можете указать на ошибки и неточности в описании дома.

??? ????

Все отзывы публикуются в нашей группе vk.com/rutsj, в который Вы можете получить ответ от официальных представителей администрации города. Подпишитесь и следите за обновлениями.

?????????

ул. Александры Монаховой, 103 в Коммунарке
2024 РуТсж.рф