

- Коммунарка
-
- [RuTсж.рф](#)
- [Москва](#)
- ул. Александры Монаховой, 99

Дом ул. Александры Монаховой, 99

17 этажное здание

- [На карте](#)
- [Панорама](#)
- [Капремонт](#)
- [Фото](#)
- [Отзывы](#)

Многоквартирный дом в Коммунарке построен 9 лет назад и находится под управлением УК «ПИК-Комфорт» 8 лет с 2015 года и не является аварийным, имеет жилую площадь 11180 квадратных метра . На онлайн карте отмечено расположение дома по улице Александры Монаховой, 99, чтобы активировать карту, просто нажмите на её.

Рейтинг

0 голосов

Адрес

[ул. Александры Монаховой, д. 99, Коммунарка, Москва](#)

Год постройки

2015

Количество этажей

17

Количество квартир

160

Жилая площадь

11179.9□

Дом признан аварийным

Нет

Управляющая компания (ТСЖ)

[УК «ПИК-Комфорт»](#) с 08-09-2015

Основная информация

Начало эксплуатации

2015

Детская площадка

Есть

Спортивная площадка

Есть

Лифты

пассажирские - 3, грузовые - 3

Класс энергоэффективности

B+

Количество подъездов

3

Площадь нежилых помещений

741.70

Площадь общих помещений

2 234.10

Площадь общего зем. участка

0.00

Площадь парковки

0.00

Серия и тип постройки здания

П-ЗМК "Флагман"

Фонда кап. ремонта

На счете регионального оператора

Тип дома

Многоквартирный дом

Дополнительная информация

Конструкция

Несущие стены

Панельные

Площадь подвала

741.70

Тип крыши

Плоская

Мусоропровод

На лестничной клетке

Количество мусоропроводов

3

Тип перекрытий

Железобетонные

Фасад

Соответствует материалу стен

Тип фундамента

Свайный

Инженерные системы

Количество вводов

1

Объем выгребной ямы

0.00

Тип вентиляции

Приточно-вытяжная вентиляция

Тип водоотведения

Центральное

Водостоки

Внутренние водостоки

Горячая вода

Центральное (закрытая система)
Холодная вода
Центральное
Пожаротушение
Автоматическая
Теплоснабжение
Центральное

Капитальный ремонт

Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).

Вид услуги (работы)	Год проведения	Стоимость (руб.)	Объем услуги (работы)	Ед. изм.
Ремонт систем электроснабжения	2035	-	-	система
Ремонт внутридомовых инжен. систем горячего водоснабжения	2035	-	-	система
Ремонт систем теплоснабжения	2035	-	-	система
Ремонт крыши	2035	-	-	конструктив


Фотографии дома

???????? ?????

Ещё никто не добавил сюда фото. Вы можете это сделать первым.

Фотографии дома по адресу ул. Александры Монаховой, д. 99, Коммунарка, Москва можно также увидеть на [панораме](#).

Дом на карте Коммунарки



- ??? ?????????
- ?????????
- [PDF](#)
- ?????

Дома рядом

- [ул. Александры Монаховой, 95, к. 3](#)
Построен в 2014 году
УК «ПИК-Комфорт»
71 метр
- [ул. Александры Монаховой, 97](#)
Построен в 2015 году
УК «ПИК-Комфорт»
87 метров
- [ул. Александры Монаховой, 95, к. 2](#)

Построен в 2014 году
УК «ПИК-Комфорт»
91 метр

- [ул. Александры Монаховой, 95, к. 1](#)

Построен в 2014 году
УК «ПИК-Комфорт»
103 метра

- [ул. Александры Монаховой, 103](#)

Построен в 2014 году
УК «ПИК-Комфорт»
118 метров

Отзывы о доме ул. Александры Монаховой, 99

Напишите отзыв о состоянии дома, качестве работы управляющей компании или ТСЖ, тарифах на коммунальные услуги, по капитальному ремонту. Также можете указать на ошибки и неточности в описании дома.

??? ????

Все отзывы публикуются в нашей группе vk.com/rutsj, в который Вы можете получить ответ от официальных представителей администрации города. Подпишитесь и следите за обновлениями.

?????????

ул. Александры Монаховой, 99 в Коммунарке
2024 РуТсж.рф