Дом пер. Милютинский, 20/2, стр. 1

8 этажное здание

- На карте
- Панорама
- Капремонт
- Фото
- Отзывы

Многоквартирный дом в Москве построен 110 лет назад и находится под управлением УК «Жилищник Красносельского района» 10 лет с 2013 года и не является аварийным, имеет жилую площадь 6442 квадратных метра . На онлайн карте отмечено расположение дома по улице Милютинский, 20/2, стр. 1, чтобы активировать карту, просто нажмите на её.

Рейтинг

0 голосов

Адрес

пер. Милютинский, д. 20/2, стр. 1, Москва, Москва

Год постройки

1914

Количество этажей

8

Количество квартир

67

Жилая площадь

6441.9

Дом признан аварийным

Нет

Управляющая компания (ТСЖ)

УК «Жилищник Красносельского района» с 10-11-2013

Основная информация

Начало эксплуатации

1914

Детская площадка

Есть

Спортивная площадка

Есть

Лифты

пассажирские - 5

Количество подъездов

4

Площадь нежилых помещений

4 439.40

Площадь общих помещений

0.00

Площадь общего зем. участка

0.00

Площадь парковки

0.00

Серия и тип постройки здания

индивидуальный проект

Фонда кап. ремонта

На счете регионального оператора

Тип дома

Многоквартирный дом

Дополнительная информация

Конструкция

Несущие стены
: Каменные, кирпичные

Площадь подвала
: 0.00

Тип крыши
: Скатная

Тип перекрытий
: Деревянные

Фасад
: Иной

Тип фундамента
: Бетонные столбы

Инженерные системы

Объем выгребной ямы
: 0.00

Тип вентиляции
: Приточно-вытяжная вентиляция

Тип водоотведения
: Центральное

Тип газоснабжения
: Центральное

Водостоки
: Внутренние водостоки

Горячая вода
: Центральное (открытая система)

Холодная вода
: Центральное

Пожаротушение
: Автоматическая

Теплоснабжение
: Центральное

Капитальный ремонт

Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).

Вид услуги (работы)	Год проведения	Стоимость (руб.)	Объем услуги (работы)	Ед. изм.
Ремонт систем газоснабжения	2026	-	-	система
Ремонт фундамента дома	2017	-	-	конструктив
Ремонт или замена лифтового оборудования	2018	-	-	лифт
Ремонт или замена лифтового оборудования	2018	-	-	лифт
Ремонт или замена лифтового оборудования	2018	-	-	лифт
Ремонт или замена лифтового оборудования	2040	-	-	лифт
Ремонт или замена лифтового оборудования	2040	-	-	лифт
Разработка проектно-сметной документации	2018	-	-	лифт
Разработка проектно-сметной документации	2018	-	-	лифт

Вид услуги (работы)	Год проведения	Стоимость (руб.)	Объем услуги (работы)	Ед. изм.
Разработка проектно-сметной документации	2018	-	-	лифт

Фотографии дома

???????? ???? Ещё никто не добавил сюда фото. Вы можете это сделать первым. Фотографии дома по адресу пер. Милютинский, д. 20/2, стр. 1, Москва, Москва можно также увидить на панораме.

Дом на карте Москвы



- ??? ?????????
- ??????????
- PDF

- ??????

Дома рядом

- б-р. Сретенский, 6/1, стр. 1
  Построен в 1901 году
  ТСЖ «товарищество на Сретенке»
  44 метра

- пер. Милютинский, 19/4, стр. 2
  Построен в 1926 году
  УК «Жилищник Красносельского района»
  66 метров

- ул. Мясницкая, 21, стр. 8
  Построен в 1915 году
  УК «Жилищник Красносельского района»
  111 метров

- ул. Лубянка М., 16
  Построен в 1907 году
  УК «Жилищник Красносельского района»
  118 метров

- б-р. Сретенский, 6/1, стр. 2
  Построен в 1901 году
  УК «ГБУ ЭВАЖД»
  125 метров

Отзывы о доме пер. Милютинский, 20/2, стр. 1

Напишите отзыв о состоянии дома, качестве работы управляющей компании или ТСЖ, тарифах на коммунальные услуги, по капитальному ремонту. Также можете указать на ошибки и неточности в описании дома.

??? ????

Все отзывы публикуются в нашей группе vk.com/rutsj, в который Вы можете получить ответ от официальных представителей администрации города. Подпишитесь и следите за обновлениями.

?????????

пер. Милютинский, 20/2, стр. 1 в Москве

2024 РуТсж.рф