

- Нижний Новгород
-
- [RuTсж.рф](#)
- [Нижний Новгород](#)
- ул. Культуры, 113

Дом ул. Культуры, 113

9 этажное здание

- [На карте](#)
- [Панорама](#)
- [Капремонт](#)
- [Фото](#)
- [Отзывы](#)

Многokвартирный дом в Нижнем Новгороде построен 48 лет назад и находится под управлением УК «ДК Сормово 6» 9 лет с 2015 года и не является аварийным, имеет жилую площадь 1999 квадратных метра . На онлайн карте отмечено расположение дома по улице Культуры, 113, чтобы активировать карту, просто нажмите на её.

Рейтинг

0 голосов

Адрес

[ул. Культуры, д. 113, Нижний Новгород, Нижегородская область](#)

Год постройки

1976

Количество этажей

9

Количество квартир

36

Жилая площадь

1998.8□

Кадастровый номер

-

Дом признан аварийным

Нет

Управляющая компания (ТСЖ)

[УК «ДК Сормово 6»](#) с 01-01-2015

Основная информация

Начало эксплуатации

1976

Лифты

пассажирские - 1

Количество подъездов

1

Нежилых помещений

2

Площадь нежилых помещений

365.00

Площадь общих помещений

268.50

Площадь общего зем. участка

2 414.00

Площадь парковки

0.00

Серия и тип постройки здания

1-447 С-51

Фонда кап. ремонта

На счете регионального оператора

Тип дома

Многоквартирный дом

Дополнительная информация

Конструкция

Несущие стены

Каменные, кирпичные

Площадь подвала

337.00

Тип крыши

Плоская

Мусоропровод

На лестничной клетке

Количество мусоропроводов

1

Тип перекрытий

Железобетонные

Фасад

Соответствует материалу стен

Тип фундамента

Ленточный

Инженерные системы

Количество вводов

1

Объем выгребной ямы

0.00

Тип вентиляции

Приточно-вытяжная вентиляция

Тип водоотведения

Центральное

Тип газоснабжения

Центральное

Водостоки

Внутренние водостоки

Горячая вода

Центральное (закрытая система)

Холодная вода
Центральное
Теплоснабжение
Центральное

Капитальный ремонт

Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).

Вид услуги (работы)	Год проведения	Стоимость (руб.)	Объем услуги (работы)	Ед. изм.
Ремонт или замена лифтового оборудования	2017	-	1	шт
Ремонт фундамента дома	2023	-	-	куб.м
Ремонт подвальных помещений	2023	-	-	кв.м
Ремонт систем водоотведения	2033	-	-	м
Ремонт крыши	2033	-	-	кв.м
Ремонт систем теплоснабжения	2033	-	-	м
Ремонт систем электроснабжения	2033	-	-	м
Разработка проектной документации	2017	-	1	шт
Строительный контроль	2017	-	1	шт


Фотографии дома

???????? ???? ?

Ещё никто не добавил сюда фото. Вы можете это сделать первым.

Фотографии дома по адресу ул. Культуры, д. 113, Нижний Новгород, Нижегородская область можно также увидеть на [панораме](#).

Дом на карте Нижнего Новгорода



- ??? ?????????
- ?????????
- [PDF](#)
- ??????

Дома рядом

- [ул. Культуры, 111](#)

Построен в 1979 году
УК «ДК Сормово 6»
45 метров

- [ул. Островского, 4](#)
Построен в 1978 году
УК «ДК Сормово 6»
64 метра
-

- [ул. Островского, 1](#)
Построен в 1972 году
УК «ДК Сормово 6»
66 метров
-

- [ул. Островского, 2](#)
Построен в 1973 году
УК «ДК Сормово 6»
68 метров
-

- [ул. Циолковского, 7](#)
Построен в 1993 году
ТСЖ «ТСЖ Циолковского-7»
82 метра
-

Отзывы о доме ул. Культуры, 113

Напишите отзыв о состоянии дома, качестве работы управляющей компании или ТСЖ, тарифах на коммунальные услуги, по капитальному ремонту. Также можете указать на ошибки и неточности в описании дома.

??? ????

Все отзывы публикуются в нашей группе vk.com/rutsj, в который Вы можете получить ответ от официальных представителей администрации города. Подпишитесь и следите за обновлениями.

?????????

ул. Культуры, 113 в Нижнем Новгороде
2024 РуТсж.рф