

- Новосибирск
- [RuTсж.рф](#)
- [Новосибирск](#)
- ул. Зорге, 193/1

Дом ул. Зорге, 193/1

9 этажное здание

- [На карте](#)
- [Панорама](#)
- [Капремонт](#)
- [Фото](#)
- [Отзывы](#)

Многоквартирный дом в Новосибирске построен 51 год назад и находится под управлением ТСЖ «Жемчуг» 14 лет с 2010 года и не является аварийным, имеет жилую площадь 3743 квадратных метра . На онлайн карте отмечено расположение дома по улице Зорге, 193/1, чтобы активировать карту, просто нажмите на её.

Рейтинг

0 голосов

Адрес

[ул. Зорге, д. 193/1, Новосибирск, Новосибирская область](#)

Год постройки

1973

Количество этажей

9

Количество квартир

72

Жилая площадь

3743□

Кадастровый номер

54:35:05 1930:0033

Дом признан аварийным

Нет

Управляющая компания (ТСЖ)

[ТСЖ «Жемчуг»](#) с 26-01-2010

Основная информация

Начало эксплуатации

1973

Детская площадка

Есть

Лифты

пассажирские - 2

Количество подъездов

2

Нежилых помещений

5

Площадь нежилых помещений

1 090.50

Площадь общих помещений

1 090.50

Площадь общего зем. участка

4 419.00

Площадь парковки

315.00

Серия и тип постройки здания

панельный

Фонда кап. ремонта

На специальном счете организации

Тип дома

Многоквартирный дом

Дополнительная информация

Конструкция

Несущие стены

Панельные

Площадь подвала

459.80

Тип крыши

Плоская

Тип перекрытий

Железобетонные

Фасад

Соответствует материалу стен

Тип фундамента

Ленточный

Инженерные системы

Количество вводов

1

Тип водоотведения

Центральное

Водостоки

Внутренние водостоки

Горячая вода

Центральное (открытая система)

Холодная вода

Центральное

Теплоснабжение

Центральное

Капитальный ремонт

Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).

Вид услуги (работы)	Год проведения	Стоимость (руб.)	Объем услуги (работы)	Ед. изм.
Ремонт систем электроснабжения	2034	-	-	пог. м
Ремонт систем водоотведения	2034	-	-	пог. м
Ремонт систем водоснабжения	2034	-	-	пог. м
Ремонт систем водоснабжения	2034	-	-	пог. м
Ремонт систем теплоснабжения	2034	-	-	пог. м
Ремонт подвальных помещений	2034	-	772	м2
Ремонт крыши	2034	-	653,7	м2
Ремонт фасада	2034	-	2945	м2
Ремонт или замена лифтового оборудования	2022	-	2	шт.


Фотографии дома

???????? ???? ?

Ещё никто не добавил сюда фото. Вы можете это сделать первым.

Фотографии дома по адресу ул. Зорге, д. 193/1, Новосибирск, Новосибирская область можно также увидеть на [панораме](#).

Дом на карте Новосибирска



- ??? ??????????
- ???????????
- [PDF](#)
- ???????

Дома рядом

- [ул. Зорге, 193](#)
Построен в 1970 году
УК «УЖК Кировского района»
52 метра

- [ул. Зорге, 185/1](#)
Построен в 1973 году
УК «УЖК Кировского района»
52 метра

- [ул. Зорге, 207](#)

Построен в 1970 году
УК «УЖК Кировского района»
57 метров

- [ул. Зорге, 203](#)

Построен в 1970 году
УК «УЖК Кировского района»
63 метра

- [ул. Зорге, 185](#)

Построен в 1970 году
УК «УЖК Кировского района»
92 метра

Отзывы о доме ул. Зорге, 193/1

Напишите отзыв о состоянии дома, качестве работы управляющей компании или ТСЖ, тарифах на коммунальные услуги, по капитальному ремонту. Также можете указать на ошибки и неточности в описании дома.

??? ????

Все отзывы публикуются в нашей группе vk.com/rutsj, в который Вы можете получить ответ от официальных представителей администрации города. Подпишитесь и следите за обновлениями.

?????????

ул. Зорге, 193/1 в Новосибирске
2024 РуТсж.рф