

- Новосибирск
-
- [RuTсж.рф](#)
- [Новосибирск](#)
- ул. Краузе, 19

Дом ул. Краузе, 19

17 этажное здание

- [На карте](#)
- [Панорама](#)
- [Капремонт](#)
- [Фото](#)
- [Отзывы](#)

Многоквартирный дом в Новосибирске построен 14 лет назад и находится под управлением ТСЖ «Родники 4» 14 лет с 2010 года и не является аварийным, имеет жилую площадь 24920 квадратных метра . На онлайн карте отмечено расположение дома по улице Краузе, 19, чтобы активировать карту, просто нажмите на её.

Рейтинг

1 голос

Адрес

[ул. Краузе, д. 19, Новосибирск, Новосибирская область](#)

Год постройки

2010

Количество этажей

17

Количество квартир

475

Жилая площадь

24920.3□
Кадастровый номер
54:35:041020:32
Дом признан аварийным
Нет
Управляющая компания (ТСЖ)
[ТСЖ «Родники 4»](#) с 01-01-2010

Основная информация

Начало эксплуатации
2010
Детская площадка
Есть
Спортивная площадка
Есть
Лифты
пассажирские - 7
Количество подъездов
7
Площадь нежилых помещений
0.00
Площадь общих помещений
7 050.40
Площадь общего зем. участка
16 496.00
Серия и тип постройки здания
Панельный
Фонда кап. ремонта
На специальном счете организации
Тип дома
Многоквартирный дом

Дополнительная информация

Конструкция

Несущие стены

Панельные

Площадь подвала

1 804.10

Тип крыши

Плоская

Мусоропровод

На лестничной клетке

Количество мусоропроводов

7

Тип перекрытий

Железобетонные

Фасад

Соответствует материалу стен

Тип фундамента

Ленточный

Инженерные системы

Количество вводов

8

Объем выгребной ямы

0.00

Тип вентиляции

Приточно-вытяжная вентиляция

Тип водоотведения

Центральное

Водостоки

Внутренние водостоки

Горячая вода

Центральное (закрытая система)

Холодная вода

Центральное

Пожаротушение
Автоматическая
Теплоснабжение
Центральное

Капитальный ремонт

Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).

Вид услуги (работы)	Год проведения	Стоимость (руб.)	Объем услуги (работы)	Ед. изм.
Ремонт систем электроснабжения	2043	-	21100	пог. м
Ремонт систем водоснабжения	2043	-	8785	пог. м
Ремонт систем водоснабжения	2043	-	6410	пог. м
Ремонт систем теплоснабжения	2043	-	17570	пог. м
Ремонт подвальных помещений	2043	-	1804,1	м2
Ремонт крыши	2043	-	2024,6	м2
Ремонт фасада	2043	-	19901,7	м2
Ремонт или замена лифтового оборудования	2034	-	14	шт.


Фотографии дома

???????? ????

Ещё никто не добавил сюда фото. Вы можете это сделать первым.

Фотографии дома по адресу ул. Краузе, д. 19, Новосибирск, Новосибирская область можно также увидеть на [панораме](#).

Дом на карте Новосибирска



- ??? ?????????
- ?????????
- [PDF](#)
- ??????

Дома рядом

- [ул. Краузе, 19/1](#)
Построен в 2011 году
УК «Сибирская инициатива»
80 метров
- [ул. Тюленина, 21/1](#)
Построен в 2010 году

ТСЖ «Родники 4»

100 метров

- [ул. Тюленина, 19/2](#)

Построен в 2011 году

ТСЖ «Родники 4»

110 метров

- [ул. Гребенщикова, 13/2](#)

Построен в 2010 году

ТСЖ «Родники 3»

133 метра

- [ул. Краузе, 17](#)

Построен в 2010 году

ТСЖ «Родники 3»

144 метра

Отзывы о доме ул. Краузе, 19

Напишите отзыв о состоянии дома, качестве работы управляющей компании или ТСЖ, тарифах на коммунальные услуги, по капитальному ремонту. Также можете указать на ошибки и неточности в описании дома.

??? ????

Все отзывы публикуются в нашей группе vk.com/rutsj, в который Вы можете получить ответ от официальных представителей администрации города. Подпишитесь и следите за обновлениями.

?????????

ул. Краузе, 19 в Новосибирске
2024 РуТсж.рф